

Erledigt Dell Optiplex 760 - Sierra

Beitrag von „MacPeet“ vom 19. Februar 2017, 20:03

na immerhin, schon mal gut

vielleicht hat Dein Lüfter auch ne Macke bzw. vielleicht müsste auch mal die Wärmeleitpaste zum Kühlkörper erneuert werden.

Die GT710 ist aktiv oder passiv? Vielleicht erzeugt die ja soviel Wärme, die bei geschlossenem Deckel nicht genügend abgeführt wird. Das wirkt sich dann natürlich auch auf die Kühlung der CPU aus.

Den Optiplex nutzen ja einige mir bekannte User, von denen habe ich diese Probleme allerdings noch nicht gehört. Die könntest vielleicht hinten noch einen kleinen Lüfter einbauen, der raus bläst.