

Erledigt

USB 3.0 Ports: Funktionieren 'manchmal' nicht?

Beitrag von „Metalhead“ vom 20. Februar 2017, 13:11

Das ist eine gute Frage die mich auch interessiert. Das gleiche Verhalten legt mein W510 auch an den Tag wenn ich denn mal die USB3 Ports ans laufen kriege. Stecke ich nen Stick in den unteren Port passiert nix, stecke ich ihn in den oberen wird der Stick sofort erkannt. Anschließend läuft er dann auch im unteren.