

Erledigt

Sierra Intel Xeon E3 SMBIOS und FRONT USB

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. Februar 2017, 15:53

Wie wäre es mit MacPro5,1 oder 6,1 ... das geht über eine passende config.plist und zusätzlich könnte man bei KP den AppleTymceDriver.kext löschen.