

**Erledigt**

## **Sierra Intel Xeon E3 SMBIOS und FRONT USB**

**Beitrag von „crusadegt“ vom 21. Februar 2017, 17:27**

Super... Nun benutzt du also MacPro6.1 als SMBIOS?

Den Kext würde ich lassen, da der ja die Ports injected... Interessant wäre zu wissen, was für eine Fehlermeldung kommt nach dem die Ports Ihren Aussetzer haben...

Mach doch mal einen Screenshot von: über diesen Mac > Systembericht > USB