

Erledigt

iGPU bei gleichzeitig installierter GTX 1060 und Anfrage "Hilfe vor Ort"

Beitrag von „ralf.“ vom 22. Februar 2017, 21:25

Die Ivy-Bridges haben wohl in Sierra ein Problem mit dem Powermanagement.

Da gibt es z.B. die KernelandKextPatches für Clover

Zitat

Comment: xcpm bootstrap

Find: 83C3C483 FB22

Replace: 83C3C683 FB22