

**Erledigt**

## **Sierra - Probleme beim Booten**

**Beitrag von „nhc“ vom 23. Februar 2017, 20:34**

Hallo wl\_michael,

ich habe deinen kompletten EFI-Ordner verwendet und nur die config.plist in den Brereichen "Graphics" und "GUI" wie beschrieben angepasst. Zusätzliche habe ich auch noch im Bereich Graphics ein Häkchen bei "Intel" gesetzt.

Den internen Soundchip habe ich noch nie benutzt, weil ich ein USB Audio-Interface (Native Instruments KORE 1) verwende. Ich habe die OnBoard-Soundkarte grade mal getestet, die wird aber unter Sierra noch nicht mal angezeigt. Das spielt für mich aber auch überhaupt keine Rolle.

Bei dem RAM hast du recht, der stand bisher auch im UEFI-Bios des Mainboards immer auf 1333MHz, habe ich mich auch noch nie drum gekümmert. Jetzt habe ich es aber auf 1600 MHz eingestellt, läuft auch bisher einwandfrei. Wenn die Maschine dadurch noch schneller wird, ist da ja kaum auszuhalten 😊

Die preboot.log und die aktuelle config.plist habe ich nochmal beigefügt.

Viele Grüße

NHC