

Erledigt

## Hackintosh Newbie bittet um eure Expertise

Beitrag von „MacGrummel“ vom 23. Februar 2017, 20:58

Bei mir läuft [der gleiche Rechner](#) auch schon ne ganze Weile. Leider ist der nicht für zusätzliche Thunderbolt-Karten geeignet. Denn dafür braucht man neben zwei PCI-e-Slots (der hier hat nur einen..) auch noch einen speziellen Anschluss auf dem Board, da steht dann Thunderbolt-ready.

Der Intel-Thunderbolt-Chip Alpine Ridge ist in dieses Board zwar eingebaut, aber Gigabyte hat wohl aus hierarchischen Gründen ihn nur als USB-C 3.1 aktiviert, und mit dem angelaufenen Verkauf des Nachfolger-Boards Z 270N-Gaming 5 wird es wohl auch kein Thunderbolt-Update mehr geben. Ich hab hier bei den freundlichen Computer-Händlern der Umgegend bisher auch keine Thunderbolt-Hardware bekommen, die ich weiter nutzen könnte, wenn der Chip wirklich nur USB macht, denn einige Thunderbolt-Kexte werden in macOS Sierra durchaus geladen..