

Erledigt

## Yosemite 10.10 Grafikprobleme mit Nvidia GTX 660

Beitrag von „derHackfan“ vom 23. Februar 2017, 21:12


[Zitat von BerliMan](#)

Oder verstehe ich da irgendwie was falsch?

Wahrscheinlich ... 😊

Der PrelinkedKernel muss auf dem USB Stick und später auch auf der SSD/HDD von OS X erneuert werden damit Clover EFI Bootloader damit arbeiten kann.

Wenn aber alles läuft und du mit Chameleon oder Enoch zufrieden bist, dann würde ich es so lassen und nur das Combo Update auf 10.9.5 machen.



Btw: Unter Mavericks (kernelcache) heisst es etwas anders, das sollte dich aber nicht weiter stören.