

**Erledigt**

## **macOS 10.12 Sierra auf Lenovo T530 Grafik & CPU Probleme**

**Beitrag von „griven“ vom 23. Februar 2017, 21:47**

Das mit der NVIDIA kannst Du vergessen das T530 hat Optimus sprich die NVIDIA Karte kann nicht standalone arbeiten die Ausgabe der NVIDIA wird immer durch die HD4000 geleitet zumindest solange es darum geht ein Bild auf dem Display des Laptops auszugeben. Man kann zwar im Bios die NVIDIA als einzige Karte konfigurieren dann funktioniert die Ausgabe aber nur über den HDMI Ausgang das Display des Laptops bleibt in dem Fall dunkel.

Was die BT Geschichte angeht guck mal hier <https://bitbucket.org/RehabMan/os-x-brcmpatchram/downloads/> da solltest Du finden was Du suchst 😊

Die DSDT habe ich bezgl. der CMOS Geschichte mal bearbeitet teste mal ob sich auf die Weise das Problem mit dem CMOS Reset nach Sleep/Neustart erledigt hat.