

Erledigt

Versuch Neuinstallation

Beitrag von „Achim79“ vom 25. Februar 2017, 08:03

Ja 😊 die Anleitung hab ich mir gleich geschnappt und hat auch alles geklappt, bis auf die stelle wo die Ports grün aufleuchten sollten.

Nicht ein einziges, daraufhin hab ich mal alle in die Boot args gesetzt in der Hoffnung, dass ein Schwung neuer nachrutschen würde, doch leider war da gar nichts mehr unter dem xhc@14. also doch wieder alle raus, systemneustart, software mehrmals gestartet und leider alles ohne erfolg.

[Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)

nach ein wenig ausprobieren, immer noch erfolglos, sehe ich grüne und rote einblendungen auf HP24 (HP21-28 sind die Ports mit Reaktion) allerdings ist auch beim erstellen des Befehls damit keine weitere Reaktion, von 8 Ports kann ich die 2x USB2.0 (Maus/Keyboard) und 2x USB3.0 (allerdings nur als 2.0 denke ich) finden.

Bei den restlichen 4 blinkt der Stick zwar kurz auf, aber das wars. Keine Reaktion in dem IORegistryExplorer bzw. im Finder das der Stick angezeigt wird.

Ist das ein bekannter Fehler, wenn man mal wieder irgendwas überlesen hat????