

Erledigt

Sierra Intel Xeon E3 SMBIOS und FRONT USB

Beitrag von „griven“ vom 25. Februar 2017, 13:37

Probier es mal mit dieser DSDT: [DSDT.aml](#) in Efi/Clover/Acpi/Patched