

Erledigt

BRCM4360 Patch klappt nicht.

Beitrag von „the_viking90“ vom 26. Februar 2017, 15:44

Anbei die DSDT.

Ich hab hier:

<https://rossfisher.me/2016/05/...atch-handoff-and-hotspot/>

gelesen das der Firmware Kext nach S/L/E kopiert werden muss und ich hab alles in der EFI xD
muss ich die restlichen Kexte auch noch rein kopieren?