

**Erledigt**

## **Hackintosh für Photoshop und gelegentliches Gaming \*Neuling\***

**Beitrag von „al6042“ vom 26. Februar 2017, 15:56**

Der GenericUSB hilft ab El Capitan nicht mehr, wenn es um die USB3.0/3.1 Funktionen geht. Da Skylake-Boards auch mehr als die 15 USB-Ports bereitstellen, als ElCap und Sierra zulassen, empfiehlt sich hier das durcharbeiten von [@kuckkucks](#) Super-USB-Thread:

[Anleitung: USB 3.0 unter El Capitan / Sierra für jedermann \(Zukunftssicher für Updates und komplett gepatcht\)](#)