

Erledigt

BRCM4360 Patch klappt nicht.

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 26. Februar 2017, 16:35

kextdevmode=1 hat seit EC keine Funktion mehr. Das hat die [SIP](#) übernommen.
BT hast du nicht zur Verfügung?

EDIT: Ich wußte es doch, ich habe was vergessen. Installiere folgenden Kext noch nach L/S/E.

[BrcmPatchRAM2.kext.zip](#)