

Erledigt

Soundprobleme Line Input - Fiepen - Mikrofon geht nicht

Beitrag von „Rexima“ vom 28. Februar 2017, 12:36

Hallo zusammen,

ich habe leider ein Problem mit meinem Audio, seit ich mein Mainboard aber am Hackintosh gewechselt habe, funktioniert das ganze nicht so, wie es sollte.

Kurz zur Erklärung wieso ich meinen Line Input nutze:

Ich habe ein Windows Gaming Rechner und damit ich nicht ständig mein Headset umstecken muss, habe ich ein Klinken-Kabel genommen und vom Lautsprecherausgang in mein Hackintosh Line Input gesteckt.

Und der Sound vom Line Input wird dann auf meinen Haupt Ausgang geroutet und das alles funktioniert.

Mein Mikrofon Eingang am Mainboard geht nicht, sondern nur am vorderen Gehäuse Mikroeingang.

Mein Line Input fiept, wenn das Kabel angesteckt ist und es fiept sehr stark wenn ich die Maus bewege.

Den Line In Eingang habe ich nun auf 1% gestellt, so ist es jetzt relativ leise und kaum hörbar, dennoch nervt es.

Ja und dadurch sind die Windows Sounds auch leiser geworden.

Ich nutze denn AppleALC Kext, wie hier im FAQ beschrieben.