

**Erledigt**

## **Soundprobleme Line Input - Fiepen - Mikrofon geht nicht**

**Beitrag von „al6042“ vom 28. Februar 2017, 13:45**

Nun,

für deine ALC892 besteht eine größere Auswahl (8 Stück) an LayoutIDs zur Nutzung per AppleALC:

<https://github.com/vit9696/App...e/master/Resources/ALC892>

Diese IDs kannst du per Clover Configurator in deiner Config.plist unter Device->Audio->Inject direkt eintragen und mit einem Neustart die Funktion testen.

Vielleicht reicht da schon der Wechsel auf eine andere ID.