

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „al6042“ vom 28. Februar 2017, 16:49

Unter Umständen liegt es an den fehlenden KextsToPatch-Einträgen in Clover.

Hier mal die Links zu den wichtigsten Einträgen:

[Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra](#)

[Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra](#)

[Neue Clover "KextsToPatch"-Einträge für Sierra](#)