

# Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Secondosh“ vom 28. Februar 2017, 18:44

Ich habe beim einstecken vorhin die USB Plätze beim Mainboard getauscht. Dabei ist mir aufgefallen, dass jetzt 2 meiner 4 USB Anschlüsse am Gehäuse nicht mehr funktionieren. Wenn ich die USB anschlüsse im Mainboard tausche, ist auch wieder das BT verschwunden.

p.s.: die Karte sitzt bombenfest!

EDIT:

Habe jetzt das Bios aktualisiert auf F20 und siehe da, beide USB Anschlüsse funktionieren tadellos.

ABER: 😡 Nun erkennt das Bios nicht mehr die EFI Partition von der Festplatte und ich kann sie im Bios auch nicht anwählen. Booten vom Stick klappt ohne Probleme. Ich habe auch schon das EFI neu aufgespielt, da ich dachte, das Bios hat vielleicht was verändert. Hat leider nichts gebracht. Ich werde immer aufgefordert ein bootfähiges Medium anzuschließen. Und nun? 😞