

Erledigt

Lenovo Yoga 900

Beitrag von „Stella“ vom 28. Februar 2017, 21:26

99,9% aller Fälle war beim starten der MacOS Installation der Sata Controller im Bios auf AHCI.
Also quasi seit wir überhaupt in den Installer kommen.

Also war das doch keine große Hilfe und wir hängen doch wieder fest?