

Erledigt **Alles läuft! Und nun?**

Beitrag von „All the pugs!“ vom 1. März 2017, 10:00

Moin,

mir ist jetzt bei der Benutzung meines Hackis folgendes aufgefallen:

USB 2.0 Devices funktionieren hinten (direkt am Board) an jedem Port, vorne aber nur an den USB 2.0 Plätzen.

USB 3.0 FESTPLATTEN funktionieren vorne auch nur an USB 2.0 Ports. USB 3 STICKS funktionieren überall.

USB 3.0 Festplatten laufen mit doppeltem USB 2.0 Speed (ca. 80-90 MB), aber nicht mehr, auch hinten am Mainboard.

Wenn ich eine USB 3 FESTPLATTE in einem USB 3 Port vorne einstecke, laufen sie kurz an, werden aber nicht gemountet. Im IORegistryExplorer werden sie rot dargestellt. Hinten am Mainboard werden sie erkannt.

Ich verwende die USBInjectAll.kext und habe meine USB 2 und USB 3 Ports im Clover configurator eingetragen.

Ist jetzt nicht ganz so tragisch, ich bin nur ein bissel faul und würde die Festplatten gerne vorne am Frontpanel anschließen 😊

Wie muss ich denn jetzt vorgehen beim Bugfixing? Jemand ne Idee?

Danke!