

**Erledigt**

## **aufeinmal kein Sound mehr ALC887**

**Beitrag von „al6042“ vom 2. März 2017, 15:18**

Die Angaben im Systembericht unter "Intel High Definition Audio" zeigen nur, welche Ein-/Ausgänge möglich wären.

Die kommen durch den LayoutID-Inject der DSDT, weswegen du auch keinen HDAEnabler brauchst.

Wichtig wird aber der Blick auf "Geräte".

Solange kein passender Kext eingerichtet ist, werden dort die tatsächlich nutzbaren Ein-/Ausgänge nicht angezeigt.

Wenn in der Config.plist die "KextsToPatch"-Einträge für AppleHDA deaktiviert oder entfernt wurden und du die Kexte "realtekALC" und "HDAEnabler1" komplett gelöscht hast, solltest du nur noch die Kexte AppleALC und Lilu auf die EFI-Partition unter /EFI/CLOVER/kexts/Other kopieren müssen, um beim Neustart wieder Ton zu haben.

Achte bitte auf den AppleHDA.kext.

Falls dieser im "Systembericht"->"Software"->"Erweiterungen" als "Geladen von" "nicht verifiziert" oder "unbekannt" deklariert wird, musst du das Original noch nach /System/Library/Extensions installieren.