

Erledigt

Kein Sound unter Sierra auf Gigabyte GA-Z97-D3H Board

Beitrag von „Fredde2209“ vom 2. März 2017, 19:50

Oki dokii... Ich habe jetzt mal alle Kexte neu hineingepackt, aber das hat keine Auswirkung auf das Verhalten. So kann ich nur sichergehen, dass sie nicht die gleichen IDs bekommen. Habe jetzt die alte AppleALC Version (1.0.18) gegen die 1.1.0 Version getauscht und zusätzlich den Lilu.kext dazu gepackt, da sonst dein Audio nicht Funzen wird. Die AppleALC Version ist so gekürzt, dass wirklich nur die LayoutID 1 drin ist, alle anderen habe ich entfernt. Hab dir die AppleALC.kext aber nochmal angehängen, damit du sie trotzdem noch als .kext hast, nur zur Sicherheit 😊 Die Defaults Hab ich dir auch getauscht, sodass du die nicht von der EFI laden musst.