

Erledigt

Soundprobleme Line Input - Fiepen - Mikrofon geht nicht

Beitrag von „Rexima“ vom 8. März 2017, 10:31

Sorry für die lange Auszeit, ich war Arbeitsbedingt die letzten Tage nicht zu Hause.

Ich habe Windows mal im Dualboot installiert mit allen Treibern usw. und dort geht der Mikroeingang auch nicht.

Im BIOS habe ich auch mal die Optimized Defaults geladen jedoch ohne Erfolg.

Wenn ich mein Headset hinten anschließe, dann wird das auch in macOS unter Audio erkannt, weil da kommt dann der Checkbox "Rauschunterdrückung aktivieren" aber der Pegel schlägt nicht aus.

Also ich vermute es liegt stark am Mainboard.