

Erledigt

HP 350 G2 soll ein Hackbook werden - Hilfe benötigt

Beitrag von „griven“ vom 10. März 2017, 01:38

Dieser Eintrag im Kext2Patch Bereich der config.plist sollte das Problem eigentlich beseitigen:

Code

1. <dict>
2. <key>Comment</key>
3. <string>Enable 96MB DVMT-prealloc, 0x0a2e0008</string>
4. <key>Disabled</key>
5. <false/>
6. <key>Name</key>
7. <string>com.apple.driver.AppleIntelFramebufferAzul</string>
8. <key>Find</key>
9. <data>CAAuCgEDAwMAAAAE</data>
10. <key>Replace</key>
11. <data>CAAuCgEDAwMAAAAG</data>
12. </dict>

Alles anzeigen