

**Erledigt**

## **Dell XPS 15 9550 Waiting on IOProviderClass**

**Beitrag von „hitman20“ vom 13. März 2017, 19:51**

Danke ralf für die ZIP Datei. Ich habe mal die Kext Dateien ersetzt und meine bisherigen gelöscht und auch die config.plist ersetzt. Wenn ich allerdings dann vom Stick boote bekomme ich ein Kernel Panic und das System startet dann nach ein paar Sekunden neu. Deswegen kann ich da gerade kein Foto machen.