

Erledigt

## Realtek ALC298 funktioniert nicht

Beitrag von „hitman20“ vom 14. März 2017, 21:17

Hallo,

Edit: Der Ton scheint nun doch zu funktionieren mit Layout ID 13. Ich hake das Thema mal ab.

habe jetzt meinen Laptop soweit mal mit OS X Sierra zum Laufen gebracht mit SMBIOS 9.1 weil ordt meine INtel HD530 funktioniert und auch der HDMI Port. Nun wollte ich aber noch den Sound zum Laufen bringen und habe dort den Apple HDA Patcher verwendet. In Clover habe ich dann das Layout ID 3 oder 13 gesetzt. Es wird nach dem Neustart zwar angezeigt das Audio Devices vorhanden sind aber ich bekomme keinen Ton. Ich denke das dort das korrekte Layout für meinen Laptop fehlt.

Könnt Ihr mir helfen die AppleHDA korrekt zu patchen oder das ganze korrekt über Clover laufen zu lassen das sonst die AppleHDA unerändert bleibt?

Danke.

Gruß

hitman20