

## **Erledigt** DSDT Patch nötig.

**Beitrag von „rabbaber“ vom 17. März 2017, 00:18**

Hallo, habe folgende Probleme mit meinem endlich fast funktionierendem Acer Hacki. Und zwar kann ich die Helligkeit trotz dem Kext nicht regulieren, und das sleep/wake und und das flimmern oben links(die Iris 550 hat er zwar erkannt, aber es flimmert noch), und das touchpad scrollt unheimlich schnell und kann nichts einstellen. sonst fällt mir erst nichts mehr ein was man noch fixen könnte.

Bitte helft mir, ich habe auch schon die Originale DSDT extrahiert.

War da noch etwas mit der ssdt, wegen Spu oder so?

Ich habe 14 verschiedene ssdt welche muss gepatcht werden?