

Erledigt

DELL Optiplex Yosemite Installation mit HD 3470 (neu: mit Nvidia GT710)

Beitrag von „Timmy“ vom 17. März 2017, 12:25

Hallo Kollegen,

für den Optiplex 780 gibt es ja mittlerweile echt gute Anleitungen. Ich bin dem Tutorial auf insanelymac.com gefolgt. Wenn ich in Clover dann aber auf "Boot macOS from Yosemite" klicke, erscheint ein durchgestrichener roter Kreis und dann ein schwarzer Bildschirm mit blinkendem Cursor, nach einigen Minuten geht der PC dann aus. Nun hab ich den starken Verdacht dass das an meiner HD 3470 liegt. Zu dieser Grafikkarte habe ich bisher sehr wenig gefunden. Im Menüpunkt "Graphics Injector" ist InjectEDID und InjectATI und Load Video Bios angehakt.

Fake Vendor EDID: 0x0000

Fake Produkt EDID: 0x0000

Backlight Level: 0xFFFF

Card DeviceID=95C0

Model: AMD Unknown

InjektATI:

FakeID: 0x00000000

FBConfig: null str

Ports:00

Connectors:00000000

RefCLK:00000000

Könnte mir nun einer zumindest sagen, ob das nur an den Einstellungen liegt, oder ob da noch mehr gemacht werden muss. Die Anleitung von insanelymac ist ja eigentlich sehr ausführlich beschrieben und an die habe ich mich gehalten.