

Erledigt

macOS Bootfehler

Beitrag von „griven“ vom 17. März 2017, 22:41

Typischer Fall von USB Ausfall 😄

Kurz und Knapp in dem Moment wo OS-X die USB Treiber lädt wird der Port an dem der Stick steckt deaktiviert und bleibt es auch das Ergebnis zeigt sich in Deinem Foto. Für den ersten Aufschlag bitte nur USB2 Ports verwenden je näher am Netzwerkanschluss um so besser zudem in der config.plist mit dem Clover Configurator folgende Einstellung vornehmen:

