

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „Hunk89“ vom 18. März 2017, 10:35**

Hallo,

ich hab Alles nach der Anleitung mit USBInjectall durchgeführt. Die USB 3.0 Ports am Motherboard gehen alle, aber Sie sind nicht alle USB 2.0 Abwärtskompatibel. Die beiden USB 3.0 Ports am Gehäuse gehen NICHT.

Kann man da was machen oder muss ich damit leben?