

Erledigt

## Versuch an einen Hackintosh

Beitrag von „al6042“ vom 20. März 2017, 00:01

Bei [@vviolano](#) befürchte ich eher, dass der interne USB für den BT-Anteil seiner internen Karte nicht aktiv ist.

Du weisst schon 15-Port-Limit und uia\_exclude Geraffel für USBInjectAll usw.