

Erledigt

## Versuch an einen Hackintosh

Beitrag von „al6042“ vom 20. März 2017, 00:20

Klar... die werden ja gesetzt um diese olle 15-Port-Limit nicht zu überschreiten.

Da aber der Broadcom USB-Part sowohl im USB- als auch im BT-Screenshot zu sehen sind, würde ich dir folgendes empfehlen:

Klicke mit der gedrückten Shift+Alt-Taste auf das Bluetooth-Symbol am oberen Monitor-Rand.

Im darauffolgenden Menü gibt es nun einen Debug-Eintrag.

Dort wählst du nacheinander die Punkte:

"Alle Geräte entfernen" und "BT Modul zurücksetzen"...

Die Bezeichnungen können leicht anders lauten, da ich mein System in Englisch betreibe und den deutschen Text nicht genau kenne... 😊

Dann machst du einen Reboot und versuchst es nochmal...