

Erledigt

DELL Optiplex Yosemite Installation mit HD 3470 (neu: mit Nvidia GT710)

Beitrag von „ralf.“ vom 20. März 2017, 21:44

Missing Bluetooth Controller Transport ist meistens die Grafik. In VBox hatte ich da auch schon andere Ursachen/Lösungen. Deshalb erst mal die config.plist hochladen