

Erledigt

HP Probook Probleme bei der Installation

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 21. März 2017, 08:54

Hallo olum64,

habe nicht alles verfolgt hier, aber wenn es um Bluetooth und WLAN geht musst du die interne Karte tauschen. Die eingebaute ist nicht kompatibel. Du benötig die im Link. Funktionier bei meinem Elitebook 8460p bestens mit Sierra.

<http://www.ebay.de/itm/1821883...me=STRK%3AMEBIDX%3AIT>

Gruß wl_michael