

Erledigt

HP Probook Probleme bei der Installation

Beitrag von „olum64“ vom 21. März 2017, 09:07

Zitat von wl_michael

Hallo olum64,

habe nicht alles verfolgt hier, aber wenn es um Bluetooth und WLAN geht musst du die interne Katte tauschen. Die eingebaute ist nicht kompatibel. Du benötigst die im Link. Funktioniert bei meinem Elitebook 8460p bestens mit Sierra.

Tag ist schon getauscht!

ich hab die Verbaut (HP Broadcom BCM943224HMS WLAN WiFi Card Karte 582564-002)

<http://www.ebay.de/itm/2820249...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT>