

**Erledigt**

## **Dell Optiplex 9030 AiO - SSDT/Speed Stepping**

**Beitrag von „suiciety2k“ vom 21. März 2017, 09:51**

Hallo allerseits,

nachdem mir [@al6042](#) schon mit der DSDT unter die Arme gegriffen hat, sind hier doch noch ein paar Kleinigkeiten, die beim Dell Optiplex 9030 AiO nicht so wollen.

Gehe ich recht in der Annahme, dass das Speed Stepping gemäß Screenshot überhaupt nicht funktioniert?

Der Lüft dreht auch relativ einheitlich und gleichlaut vor sich hin - meiner Meinung nach "lauter" als unter Windows...

SSDT-Datei habe ich gemäß Script erstellt und liegt auch unter ACPI/patched.

Hat jemand einen Lösungsansatz für mich?

Nachtrag: Ich habe heute festgestellt, dass das Speed Stepping nur funktioniert, wenn KEINE SSDT.aml Datei im patched Ordner liegt...