

Erledigt

## Radeon-Grafikkarten-Vergleich für Hackintosh

Beitrag von „MacPeet“ vom 21. März 2017, 10:55

Betrifft es dein System 3 mit SMBIOS iMac10,1 ?

Die hohen Temperaturen der Karte bei Deinem Versuch werden daher kommen weil sie permanent auf Vollast lief, da keine GPU-PowerManagement-Regelung für ATI/AMD vorhanden ist.

Hier mal zum Vergleich wie man es lösen kann:

<https://www.root86.com/blog/40...schalten-auf-macpro31-41/>

Diese Lösung ist sogar Updatesicher, zumindest wurde es noch nie überschrieben bei mir. Müsstest die Hinweise eben nur für Dein SMBIOS-Typ umsetzen.

Beim SMBIOS iMac10,1 dort in der iMac10,1.plist sind dort auch zwei GPU-Einträge intern. Den einen Eintrag für PCIe-Regelung müsstest Du genauso aus der macpro5,1.plist holen und die internen Einträge löschen.

Es betrifft alle alten SMBIOS-Typen in der Apple diese neueren Karten noch nicht vorgesehen hatte, bzw. verbaut hatte.