

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „noEE“ vom 21. März 2017, 16:11

[@Rasselkopp](#)

Zuerst must du überprüfen, ob dein Router 5GHz unterstützt und dann es evtl. noch aktivieren. Bei mir stottert die Magic Mouse wenn WLAN auf 2,4GHz sendet. Auf 5GHz kommen Bluetooth und WLAN sich nicht in die Quere.

[@Marcel2303](#)

Bei mir wurde WLAN ebenfalls nicht sofort erkannt. Musste die 2 Kabel, rot und schwarz, in die 2 darunterliegende Steckplätze umstecken.

[Apple WiFi Karte BCM943602CS mit PCI-E Adapter günstig bei eBay](#)

Wenn es die Karte aus dem Eingangspost ist, solltest du keine weiteren Kexte benötigen.