

Erledigt


# HP Probook Probleme bei der Installation

Beitrag von „olum64“ vom 21. März 2017, 19:01

Tag ich hab jetzt erst mal geschaut ob das Bluetooth unter win geht 7 und 10 wird kein Bluetooth erkannt !!

Keine Ahnung ob die karte was weg hat oder das HP2170p es nicht erkennt

Mal ein Bild von den ganzen Patch was ich drinnen stehen hab :



Name*	Fix# (HEX)	Revert# (HEX)	Comment	MacOS#	View
AirPortBrcm4380	2184c3c76487812	37db7f330303090	AirPortBrcm4380 whitelabel patch 10.12.x	10.12	
AirPortBrcm4380	4189a7f763c48	86c708685346205	Broadcom 509u US	10.11	
AirPortBrcm4380	4139c47575	4139c46890	AirPortBrcm4380 - PCI Error 1	10.12.x	
AirPortBrcm4380	41097d39c1790c	41097d39c16690	AirPortBrcm4380 - PCI Error 2	10.12.x	
AirPortBrcm4380	81983aa0007f29	81982aa0000690	AirPortBrcm4380 - frequency voltage controlled a...	10.12	
AirPortBrcm4380	4681632d32453648416323	4681632d32453234364235	Broadcom 43214 whitelabel	10.11	
AirPortBrcm4380	837bc4047408	837bc4048690	AirPortBrcm4380 - PCI Error 3	10.12.x	
AppleIntelFamily6	04060000000400008100	04060000000800000600	HDMI-audio HD4000 Ds19800003, part 0406		
AppleIntelFamily6	03040000000400008100	03040000000800000600	HDMI-audio HD4000 Ds19800003, part 0304		
AppleIntelFamily6	02060000000400008104	02060000000800000600	HDMI-audio HD4000 Ds19800003, part 0206		
IOBluetoothFamily	488307447488607	478e07000005b44	Handoff Fix		
IOGraphicsFamily	0100007525	010000ab25	HD4000 Scramble		