



Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „Marcel2303“ vom 22. März 2017, 18:04

Hab nochmal geprüft

Hoffe den Bildern entnehmen zu können wie ich es angeschlossen haben





[@al6042](#) ich habe gelesen in den Vorherigen Post von irgendeiner Whitelist Patch?
Kann es sein, dass ich diesen eventuell noch hinzufügen muss?

EDIT: Habe nochmal aus Neugier bei IOregistryExplorer nachgeschaut... eventuell habe ich ja
den Jeweiligen Port entfernt.

Aber er wird nur ein Bluetooth USB Port initialisiert