

Erledigt

Sierra PB 6 auf T420 HandsOff Problem

Beitrag von „al6042“ vom 26. März 2017, 15:26

Achso.... das war das einzelne BT-Modul... ich dachte das wäre eine Combo-Kiste... 😊

Ich dachte eigentlich, dass das interne BT-Modul auch direkt, ohne Austausch laufen sollte, jedenfalls geht das bei meinem T530 und ging damals auch mit dem HP 8470p... Da sind/waren Broadcoms verbaut, welche ohne viel Aktion funktionieren.