

Erledigt

Broadcom

BCM94352HMB/BCM943

Bluetooth funktioniert nicht mehr

Beitrag von „noEE“ vom 27. März 2017, 10:27

Ich habe gesehen, dass in deiner config.plist der change 15 port limit to 26 in XHCI kext (100-series) auf disable steht und du sonst auch kein uia_exclude Befehl unter Boot zu stehen hast.

Ich würde an deiner Stelle den Haken beim change 15 port limit to 26 in XHCI kext (100-series) Patch rausnehmen und nach einem Neustart mit IORegistry überprüfen, ob dein USB Port, an dem Bluetooth angeschlossen ist, auch angezeigt wird.

Für mich sieht das nämlich so aus, als ob dieser Port deaktiviert ist.