

**Erledigt**

## **Gigabyte BIOS F21 - Wie ich beinahe Grummels Kaffee-Maschinchen in die ewigen Jagdgründe befördert hätte**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 27. März 2017, 15:16**

Und das Beste zum Schluss: Thunderbolt geht immer noch nicht. Gigabyte schreibt da eine wirklich unverständliche Anleitung. Da sollst Du FW-Update und Thunderbolt-Treiber in einer bestimmten Reihenfolge installieren, die aber zum Einen nicht richtig beschrieben ist und zum Anderen gibt es da nur ein Installer-Paket, keine Ahnung, wo die den zweiten Teil verstecken, die Schlaumeier. Beim F21 ging Thunderbolt übrigens über Win10..

Im Britischen Gigabyte-Forum hab ich dazu gelesen, dass dieser Thunderbolt-Teil nur installiert werden kann, wenn die BIOS-Einstellungen wieder in Default zurück gestellt wurden. Aber wie gesagt: wo ist dieser zweite Teil?