

Erledigt Update für macOS Sierra 10.12.4

Beitrag von „MacGrummel“ vom 28. März 2017, 02:32

Ich will ja nicht rum-meckern, aber meine MSI R9 280 hat mit dem macOS 10.12.4 (16E195) kein Problem, genau wie vorher in den Beta-Versionen. Ich hab sie auch von Anfang an fest mit dem Frame-Buffer Hamachi und der ig-platform-id 0x6798 verbunden. Startet, stoppt, pausiert genau wie gestern oder vorgestern..

