

Erledigt

## HP 350 G2 soll ein Hackbook werden - Hilfe benötigt

Beitrag von „Ute.T“ vom 28. März 2017, 14:06

hallo [@griven](#),

hallo [@di.lorenzo@gmx.at](mailto:di.lorenzo@gmx.at),

ich habe auch das problem, dass bei mir der Sound beim HP 350 G2 nicht geht.

Die von [@griven](#) gepatchte DSDT.aml scheint fehlerhaft zu sein, weil

1. bei mi der Sound nicht geht und
2. eine Fehlermeldung beim Booten bei clover kommt, die folgendes besagt:

Sound assertion in AppleHDAController at line 567

Sound assertion in AppleHDAController at line 421

und gleich danach kommt

hmm.. mismatch sizes: 3100 vs 20

um dann mit der Meldung zu kommen

SuperIODevice: (Fatal) found unsuported chip! ITE sequence ID=0x8527, Winbond sequence ID=0xffff

Könnte es sein, dass in der DSDT.aml der Fehler darin liegt, dass ein anderer als der eingebaute Soundchip angesprochen wird?

Vielleicht kann [@griven](#) ja noch mal einen Blick über die DSDT.aml werfen. Ich komme nicht dahinter wo da der Fehler liegt.