

Erledigt

Config.plist optimieren GA Z170X UD5 TH

Beitrag von „MyKeyz“ vom 28. März 2017, 19:04

Ist ein 6700k, habe schon die MEI to IMEI etc patches versucht, klappt leider aber nicht und wenn ich 0x19120001 verwende bootet das Board nicht. SMBIOS ist alles wie im Guide auf iMac 17,2 gestellt