

Erledigt

Installation HP Elitebook 8470p

Beitrag von „Bacutada“ vom 30. März 2017, 06:34

Danke für diese mahnende Erklärung, ich habe mir durchaus deinen Link von vorhin zum Clover Configurator SMBIOS durchgelesen. Die Notwendigkeit wurde mir deutlich, jedoch war mir nicht bewusst, dass das noch vor der iCloud Anmeldung erfolgen soll. Nun gut, habe den Rechner unter iCloud.com entfernt und mache das ganze dann jetzt noch einmal richtig.

Das Audioproblem ist jetzt wie folgt: ich kann bei Einstellungen /Eingang

Internes Microfon einen Pegelausschlag sehen der zu den Geräuschen in der Umgebung paßt, jedoch kommt nix aus den Internen Lautsprechern.