

Erledigt

HD530 10.12.4: keine Anpassungen für die Fehler oben links mehr nötig

Beitrag von „al6042“ vom 30. März 2017, 08:38

Bist du sicher, das Inject Intel und der if-platform-l'd nicht mehr benötigt werden?
ich hätte jetzt eher auf die anderen Zusatz-Einträge unter AddProperties gewettet...