

Erledigt

Update für macOS Sierra 10.12.4

Beitrag von „Plonker“ vom 30. März 2017, 14:22

Tja, die oob-Fähigkeit meiner RX460 ist nach dem 10.12.4-Update erstmal vorbei...

Es ergibt sich mit 10.12.4 und Clover 4035 folgendes Bild: es funktionieren alle Anschlüsse an RX460, aber nicht gleichzeitig!

Ohne Inject ATI (RadeonFramebuffer) oder mit Inject ATI und gepatchtem Berbice:

- sind 2 Monitore per HDMI und DVI angeschlossen, funktionieren beide.
- sind 2 Monitore per DP und DVI angeschlossen, funktioniert nur DP.
- bei allen 3 (HDMI, DP, DVI) funktioniert nur DVI, die anderen sind schwarz

Mit 10.12.3 funktionierten alle 3 Anschlüsse gleichzeitig (ohne Inject ATI, dann RadeonFramebuffer, oder mit Inject und gepatchtem Acre).