

Erledigt

## HD530 10.12.4: keine Anpassungen für die Fehler oben links mehr nötig

Beitrag von „MacGrummel“ vom 30. März 2017, 22:09

Bei mir ist das auch so: ohne Fix kein HDMI-Sound mehr. Und mein 2560x1050-Display gibt nur noch 1920x1050 aus. Testweise hab ich dann mal mit Inject Intel wieder alle möglichen ig-platform-ids durchgetestet. Es bleibt eine Intel HD 7000, oder wird zur Intel HD SKL CRB, der richtige Name kommt nicht zurück. Also leider nur halbe Entwarnung..

